



**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:  
INDIRIZZO:  
PROPRIETÀ:  
CATEGORIA:

Palazzo Comunale  
Piazza Marconi n. 1  
Pubblico  
Servizi pubblici

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
<b>A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI</b>				
A1	x		Complanare.	0
A2		x	Cattivo stato di manutenzione della segnaletica orizzontale.	2
A3	x		Insegna ben visibile ed accessibile, Elementi di seduta esterni e altri arredi, Percorsi non individuabili da persone ipo/non vedenti.	1
<b>B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO</b>				
B1	x			0
B2	x		Soglia: 1cm.	1
B3	x			0
B4	x			0
B5	x		Accesso complanare	0
B6	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
B7	x			0
B8	x			0
B9		x	Altezza: 1,45m.	3
<b>C SPAZI E PERCORSI INTERNI</b>				
C1	x			0
C2	x			0
C3		x	Mancanza di segnaletica per percorsi accessibili e percorsi ipo/non vedenti.	2
C4	x			0
C5		x		3
C6	x			0
C7	x		Con assistenza.	1
C8	x			0
C9		x		3
C10		x	Parzialmente. Altezza: 1,10m.	1
C11	x			0
<b>D SERVIZI IGIENICI</b>				
D1		x	Accessibile a chiave.	2
D2		x	Bagno adattabile.	3
D3		x	Ostacoli.	3
D4		x		3
<b>E COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
E1	x			0
E2	x			0
E3	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
<b>TOTALE:</b>				<b>30</b>

LIVELLO:	<b>Accessibilità buona [0-30]</b> Accessibilità intermedia [31-60] Accessibilità scarsa [61-90]		
RILEVANZA:	Bassa	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa
PRIORITÀ:	<b>Alta</b> Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	1 2 <b>3</b>	4 5 6 Accessibilità scarsa Accessibilità intermedia Accessibilità buona



**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:  
INDIRIZZO:  
PROPRIETÀ:  
CATEGORIA:

Ala Comunale  
Via Marconi SNC  
Pubblico  
Cultura

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
<b>A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI</b>				
A1	x			0
A2	x		Cattivo stato di manutenzione di segnaletica orizzontale.	1
A3		x	Ostacoli. Auto in sosta impropria.	2
<b>B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO</b>				
B1	x			0
B2	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
B3	x			0
B4	x		Tombini e griglie.	1
B5	x		Rampa	0
B6		x		3
B7	x			0
B8	x			0
B9		x	Non applica.	0
<b>C SPAZI E PERCORSI INTERNI</b>				
C1	x			0
C2	x			0
C3		x		3
C4		x	Non applica.	0
C5		x		3
C6	x			0
C7		x	Non applica.	0
C8	x			0
C9		x		3
C10		x	Non applica.	0
C11		x	Mancanza di estintori.	3
<b>D SERVIZI IGIENICI</b>				
D1		x		3
D2		x		3
D3		x		3
D4		x		3
<b>E COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
E1		x	Non applica.	0
E2		x	Non applica.	0
E3		x	Non applica.	0
<b>TOTALE:</b>				<b>32</b>

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-30]			
	<b>Accessibilità intermedia [31-60]</b>			
	Accessibilità scarsa [61-90]			
RILEVANZA:	Bassa	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa	
	<b>Alta</b>			
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	1	4	Accessibilità scarsa
		<b>2</b>	5	Accessibilità intermedia
		3	6	Accessibilità buona



**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:  
INDIRIZZO:  
PROPRIETÀ:  
CATEGORIA:

Casa della Rovere  
Piazza della Rovere n. 1  
Pubblico  
Servizi pubblici

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
<b>A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI</b>				
A1	x			0
A2	x		Cattivo stato di manutenzione di segnaletica orizzontale.	1
A3	x		Ostacoli. Auto in sosta impropria.	2
<b>B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO</b>				
B1	x		Con assistenza.	1
B2	x		Soglia: 2cm. Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	2
B3	x			0
B4	x		Zerbino.	1
B5	x		Rampa	0
B6		x	Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	2
B7	x			0
B8	x		Con assistenza.	1
B9	x			0
<b>C SPAZI E PERCORSI INTERNI</b>				
C1	x			0
C2	x			0
C3		x		3
C4	x			0
C5		x		3
C6	x			0
C7	x			0
C8	x			0
C9		x		3
C10		x	Altezza: 1,00m.	1
C11	x			0
<b>D SERVIZI IGIENICI</b>				
D1	x		Mancanza di serratura anti-malore.	1
D2		x		3
D3		x	Bagni alla turca.	3
D4		x		3
<b>E COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
E1		x		3
E2		x		3
E3	x		Mancanza di fasce antiscivolo. Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	2
<b>TOTALE:</b>				<b>38</b>

LIVELLO: Accessibilità buona [0-30]  
**Accessibilità intermedia [31-60]**  
 Accessibilità scarsa [61-90]

RILEVANZA: **Bassa**  
 Alta

PRIORITÀ: Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.

Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa	
1	4	Accessibilità scarsa
2	<b>5</b>	Accessibilità intermedia
3	6	Accessibilità buona



**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:  
INDIRIZZO:  
PROPRIETÀ:  
CATEGORIA:

Palazzo Rey  
Piazza Rey n. 1  
Pubblico  
Servizi pubblici

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
<b>A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI</b>				
A1		x	Possibilità di accesso veicolare.	2
A2		x	Possibilità di accesso veicolare.	2
A3	x		Fermata mezzi pubblici, Insegna ben visibile ed accessibile, Mancanza di ingresso separato per disabili motori.	1
<b>B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO</b>				
B1	x			0
B2	x			0
B3	x		Cattivo stato di manutenzione.	1
B4	x			0
B5		x	Dislivello: 1,00m.	3
B6	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
B7		x		3
B8		x	Con assistenza.	2
B9		x	Non applica.	0
<b>C SPAZI E PERCORSI INTERNI</b>				
C1	x			0
C2	x			0
C3		x		3
C4	x			0
C5		x		3
C6		x		3
C7	x			0
C8	x			0
C9		x		3
C10		x	Non applica.	0
C11	x			0
<b>D SERVIZI IGIENICI</b>				
D1	x		Apertura verso l'interno. Mancanza di serratura anti-malore.	2
D2		x		3
D3		x	Ostacoli.	3
D4		x		3
<b>E COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
E1		x		3
E2		x		3
E3	x		Mancanza di fasce antiscivolo.	1
<b>TOTALE:</b>				<b>45</b>

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-30] <b>Accessibilità intermedia [31-60]</b> Accessibilità scarsa [61-90]		
RILEVANZA:	<b>Bassa</b>	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	1	4
		2	<b>5</b>
		3	6
			Accessibilità scarsa
			Accessibilità intermedia
			Accessibilità buona



**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:  
INDIRIZZO:  
PROPRIETÀ:  
CATEGORIA:

Castello della Rovere  
Piazza Rey SNC  
Pubblico  
Servizi pubblici, cultura e sanità

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
<b>A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI</b>				
A1		x	Possibilità di accesso veicolare.	2
A2		x	Possibilità di accesso veicolare.	2
A3	x		Fermata mezzi pubblici, Insegna ben visibile ed accessibile	1
<b>B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO</b>				
B1	x		Pendenza non adeguata.	2
B2	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
B3	x			0
B4	x			0
B5	x		Rampa	0
B6		x		3
B7	x			0
B8	x			0
B9		x	Non applica.	0
<b>C SPAZI E PERCORSI INTERNI</b>				
C1	x			0
C2	x			0
C3		x		3
C4	x			0
C5		x		3
C6	x		Ostacoli.	1
C7	x			0
C8	x			0
C9		x		3
C10		x	Non applica.	0
C11	x			0
<b>D SERVIZI IGIENICI</b>				
D1		x	Porta scorrevole.	2
D2	x		Mancanza di maniglioni e luce di emergenza.	1
D3	x			0
D4		x		3
<b>E COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
E1	x			0
E2	x			0
E3	x		Parzialmente.	1
<b>TOTALE:</b>				<b>28</b>

LIVELLO:	<b>Accessibilità buona [0-30]</b> Accessibilità intermedia [31-60] Accessibilità scarsa [61-90]
RILEVANZA:	Bassa
PRIORITÀ:	<b>Alta</b> Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.

Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa	
1	4	Accessibilità scarsa
2	5	Accessibilità intermedia
<b>3</b>	6	Accessibilità buona



**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:  
INDIRIZZO:  
PROPRIETÀ:  
CATEGORIA:

Locale Polifunzionale  
Via Circonvallazione n. 2  
Pubblico  
Servizi pubblici

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
<b>A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI</b>				
A1	x			0
A2	x			0
A3	x		Insegna ben visibile ed accessibile, Presenza ingresso separato per disabili motori	1
<b>B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO</b>				
B1	x			0
B2	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
B3	x			0
B4	x			0
B5	x		Rampa	0
B6	x		Mancanza di segnalazione per persone ipo/non vedenti.	1
B7	x			0
B8	x		Con assistenza.	1
B9		x	Posizione non adeguata.	2
<b>C SPAZI E PERCORSI INTERNI</b>				
C1	x			0
C2	x			0
C3	x		Parzialmente.	1
C4	x			0
C5		x		3
C6	x			0
C7	x			0
C8	x			0
C9		x		3
C10		x	Non applica.	0
C11	x			0
<b>D SERVIZI IGIENICI</b>				
D1	x		Mancanza di serratura anti-malore.	1
D2	x		Mancanza di specchio e luce di emergenza.	1
D3	x		Ostacoli.	1
D4		x		3
<b>E COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
E1	x			0
E2	x			0
E3	x			0
<b>TOTALE:</b>				<b>19</b>

LIVELLO:	<b>Accessibilità buona [0-30]</b> Accessibilità intermedia [31-60] Accessibilità scarsa [61-90]		
RILEVANZA:	Bassa <b>Alta</b>	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	1	4
		2	5
		<b>3</b>	<b>6</b>
			Accessibilità scarsa
			Accessibilità intermedia
			Accessibilità buona



**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:  
INDIRIZZO:  
PROPRIETÀ:  
CATEGORIA:

Polizia Locale  
Piazza Il Giugno SNC  
Pubblico  
Servizi pubblici

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
<b>A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI</b>				
A1	x		Mancanza di collegamento.	2
A2	x			0
A3	x		Insegna ben visibile ed accessibile, Elementi di seduta esterni e altri arredi	1
<b>B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO</b>				
B1	x			0
B2	x		Soglia: 2cm.	1
B3	x			0
B4	x			0
B5	x		Accesso complanare	0
B6	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
B7	x			0
B8	x			0
B9	x			0
<b>C SPAZI E PERCORSI INTERNI</b>				
C1	x			0
C2	x			0
C3	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
C4	x			0
C5		x		3
C6	x			0
C7	x			0
C8	x			0
C9		x		3
C10		x		3
C11	x			0
<b>D SERVIZI IGIENICI</b>				
D1	x		Porta scorrevole.	2
D2	x		Mancanza di specchio e luce di emergenza.	1
D3	x			0
D4		x		3
<b>E COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
E1	x		Non funzionante.	1
E2	x		Non funzionante.	1
E3	x		Parzialmente. Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
<b>TOTALE:</b>				<b>24</b>

LIVELLO:	<b>Accessibilità buona [0-30]</b> Accessibilità intermedia [31-60] Accessibilità scarsa [61-90]		
RILEVANZA:	<b>Bassa</b>	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	1	4
		2	5
		3	<b>6</b>
			Accessibilità scarsa
			Accessibilità intermedia
			Accessibilità buona



**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:  
INDIRIZZO:  
PROPRIETÀ:  
CATEGORIA:

Croce Verde e VVFF  
Via Altina n. 21  
Pubblico  
Servizi pubblici e sanità

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
<b>A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI</b>				
A1		x		3
A2		x		3
A3	x		Insegna ben visibile ed accessibile, Elementi di seduta esterni e altri arredi	2
<b>B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO</b>				
B1	x			0
B2	x		Soglia: 2cm. Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	2
B3	x		Cattivo stato di manutenzione.	1
B4	x			0
B5	x		Accesso complanare	0
B6	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
B7	x			0
B8	x			0
B9	x			0
<b>C SPAZI E PERCORSI INTERNI</b>				
C1	x			0
C2	x			0
C3	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
C4	x			0
C5		x		3
C6	x			0
C7	x			0
C8	x			0
C9		x		3
C10		x	Non applica.	0
C11	x			0
<b>D SERVIZI IGIENICI</b>				
D1	x		Mancanza di serratura anti-malore.	1
D2	x		Mancanza di specchio.	1
D3		x	Ostacoli.	3
D4		x		3
<b>E COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
E1		x	Possibilità di adeguamento con ascensore sul cortile per entrambi servizi al pubblico.	3
E2		x		3
E3		x	Scale di emergenza sul cortile.	3
<b>TOTALE:</b>				<b>36</b>

LIVELLO: Accessibilità buona [0-30]  
**Accessibilità intermedia [31-60]**  
 Accessibilità scarsa [61-90]

RILEVANZA: **Bassa**

PRIORITÀ: Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.

Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa	
1	4	Accessibilità scarsa
2	<b>5</b>	Accessibilità intermedia
3	6	Accessibilità buona



**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:  
INDIRIZZO:  
PROPRIETÀ:  
CATEGORIA:

Cimitero Comunale  
Via Cimitero SNC  
Pubblico  
Servizi pubblici

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
<b>A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI</b>				
A1	x			0
A2	x			0
A3	x		Elementi di seduta esterni e altri arredi	2
<b>B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO</b>				
B1	x			0
B2	x			0
B3	x			0
B4	x			0
B5	x		Accesso complanare	0
B6	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
B7	x			0
B8	x		Portone d'ingresso.	0
B9		x	Non applica.	0
<b>C SPAZI E PERCORSI INTERNI</b>				
C1	x			0
C2	x			0
C3	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
C4	x			0
C5		x		3
C6	x			0
C7	x			0
C8	x			0
C9		x		3
C10		x	Non applica.	0
C11		x	Mancanza di estintori.	3
<b>D SERVIZI IGIENICI</b>				
D1	x		Mancanza di serratura anti-malore.	1
D2	x		Mancanza di specchio, campanello e luce di emergenza.	2
D3	x			0
D4		x		3
<b>E COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
E1		x	Non applica.	0
E2		x	Non applica.	0
E3		x	Non applica.	0
<b>TOTALE:</b>				<b>19</b>

LIVELLO: **Accessibilità buona [0-30]**  
 Accessibilità intermedia [31-60]  
 Accessibilità scarsa [61-90]

RILEVANZA: **Bassa**

PRIORITÀ: Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.

Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa	
1	4	Accessibilità scarsa
2	5	Accessibilità intermedia
3	<b>6</b>	Accessibilità buona



**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:  
INDIRIZZO:  
PROPRIETÀ:  
CATEGORIA:

Asilo Nido 'A Piccoli Passi'  
Via Roma n. 8/10  
Pubblico  
Istruzione

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
<b>A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI</b>				
A1 PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO MARCIAPIEDE RAMPA/COMPLANARE	x			0
A2 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA/VISIBILE	x		Cattivo stato di manutenzione di segnaletica orizzontale.	1
A3 ELEMENTI AGGIUNTIVI - ACCESSIBILITÀ ESTERNA	x		Fermata mezzi pubblici, Insegna ben visibile ed accessibile, Assenza ostacoli tra fermata e accesso all'edificio	0
<b>B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO</b>				
B1 ACCESSO ADEGUATO	x			0
B2 PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO/RACCORDATO E IPO/NON VEDENTI	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
B3 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO	x			0
B4 ASSENZA ELEMENTI SPORGENTI DA PAVIMENTO E ASSENZA OSTACOLI	x			0
B5 ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)	x		Accesso complanare	0
B6 SEGNALETICA ADEGUATA E IPO/NON VEDENTI	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
B7 ZONA ANTISTANTE/RETROSTANTE LA PORTA DI ACCESSO	x			0
B8 PORTA D'INGRESSO ADEGUATA	x			0
B9 CAMPANELLO/CITOFONO RAGGIUNGIBILE E PER RICHIESTA ASSIST.		x	Altezza: 1,40m.	3
<b>C SPAZI E PERCORSI INTERNI</b>				
C1 PAVIMENTAZIONE INTERNA	x			0
C2 FRUIBILITÀ PERCORSO	x			0
C3 SEGNALETICA INFORMATIVA/DI SICUREZZA E IPO/NON VEDENTI	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
C4 CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	x			0
C5 GUIDA NATURALE/ARTIFICIALE IPO/NON VEDENTI E ALTRI SIST. AUSILIO		x		3
C6 ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE		x		3
C7 PORTE INTERNE ADEGUATE	x			0
C8 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
C9 INTERRUTTORI CON LED		x		3
C10 SPORTELLO INFORMAZIONI		x		3
C11 RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI	x			0
<b>D SERVIZI IGIENICI</b>				
D1 PORTA SERVIZIO IGIENICO		x		3
D2 SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI E ACCESSORI	x		Mancanza di specchio, campanello di emergenza e maniglioni.	1
D3 BAGNO FRUIBILE IPO/NON VEDENTI		x	Ostacoli.	3
D4 SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI		x		3
<b>E COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
E1 SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE		x	Non applica.	0
E2 ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI - ADEGUAMENTO		x	Non applica.	0
E3 CORPO SCALA IDONEO		x	Non applica.	0
<b>TOTALE:</b>				<b>29</b>

LIVELLO:	<b>Accessibilità buona [0-30]</b> Accessibilità intermedia [31-60] Accessibilità scarsa [61-90]		
RILEVANZA:	Bassa	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa
PRIORITÀ:	<b>Alta</b> Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	1	4
		2	5
		<b>3</b>	6
			Accessibilità scarsa
			Accessibilità intermedia
			Accessibilità buona



**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:  
INDIRIZZO:  
PROPRIETÀ:  
CATEGORIA:

Asilo Nido 'Vinovo'  
Via San Bartolomeo n. 13/15  
Pubblico  
Istruzione

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
<b>A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI</b>				
A1		x	Possibilità di accesso veicolare.	2
A2		x	Possibilità di accesso veicolare.	2
A3	x		Insegna ben visibile ed accessibile	2
<b>B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO</b>				
B1	x			0
B2	x		Soglia: 2cm. Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	2
B3	x			0
B4	x		Zerbino e griglia.	1
B5	x		Rampa, Pendenza non adeguata.	1
B6	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
B7	x		Pendenza non adeguata.	1
B8	x			0
B9		x	Altezza: 1,35m.	3
<b>C SPAZI E PERCORSI INTERNI</b>				
C1	x			0
C2	x			0
C3	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
C4	x			0
C5		x		3
C6	x			0
C7	x			0
C8	x			0
C9		x		3
C10		x	Banco Informazioni. Altezza: 1,10m.	2
C11	x			0
<b>D SERVIZI IGIENICI</b>				
D1		x	Porta scorrevole.	2
D2	x			0
D3		x	Ostacoli.	3
D4		x		3
<b>E COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
E1		x	Non applica.	0
E2		x	Non applica.	0
E3		x	Non applica.	0
<b>TOTALE:</b>				<b>32</b>

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-30] <b>Accessibilità intermedia [31-60]</b> Accessibilità scarsa [61-90]		
RILEVANZA:	Bassa <b>Alta</b>	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	1 <b>2</b> 3	4 5 6 Accessibilità scarsa Accessibilità intermedia Accessibilità buona



**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:  
INDIRIZZO:  
PROPRIETÀ:  
CATEGORIA:

Scuola dell'Infanzia 'Luzzati'  
Via Garibaldi n. 3b  
Pubblico  
Istruzione

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
<b>A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI</b>				
A1	x			0
A2	x			0
A3	x		Insegna ben visibile ed accessibile	2
<b>B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO</b>				
B1	x			0
B2	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
B3	x		Parzialmente. Cattivo stato di manutenzione.	1
B4	x		Zerbino.	1
B5	x		Rampa	0
B6	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
B7	x			0
B8	x			0
B9		x	Altezza: 1,40m.	3
<b>C SPAZI E PERCORSI INTERNI</b>				
C1	x			0
C2	x			0
C3	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
C4	x			0
C5		x		3
C6		x		3
C7	x			0
C8	x			0
C9		x		3
C10	x		Banco Informazioni.	0
C11	x			0
<b>D SERVIZI IGIENICI</b>				
D1	x		Mancanza di serratura anti-malore.	1
D2	x			0
D3	x			0
D4		x		3
<b>E COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
E1		x	Non applica.	0
E2		x	Non applica.	0
E3		x	Non applica.	0
<b>TOTALE:</b>				<b>23</b>

LIVELLO:	<b>Accessibilità buona [0-30]</b> Accessibilità intermedia [31-60] Accessibilità scarsa [61-90]		
RILEVANZA:	Bassa	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa
PRIORITÀ:	<b>Alta</b> Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	1 2 <b>3</b>	4 5 6 Accessibilità scarsa Accessibilità intermedia Accessibilità buona



**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:  
INDIRIZZO:  
PROPRIETÀ:  
CATEGORIA:

Scuola Elementare 'Don Milani'  
Via De Amicis n. 5  
Pubblico  
Istruzione

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
<b>A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI</b>				
A1 PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO MARCIAPIEDE RAMPA/COMPLANARE	x		Mancanza di collegamento.	1
A2 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA/VISIBILE	x			0
A3 ELEMENTI AGGIUNTIVI - ACCESSIBILITÀ ESTERNA	x		Insegna ben visibile ed accessibile, Presenza ingresso separato per disabili motori, Percorsi non individuabili da persone ipo/non vedenti.	1
<b>B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO</b>				
B1 ACCESSO ADEGUATO	x			0
B2 PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO/RACCORDATO E IPO/NON VEDENTI	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
B3 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO	x			0
B4 ASSENZA ELEMENTI SPORGENTI DA PAVIMENTO E ASSENZA OSTACOLI	x			0
B5 ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)	x		Servoscala	0
B6 SEGNALETICA ADEGUATA E IPO/NON VEDENTI	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
B7 ZONA ANTISTANTE/RETROSTANTE LA PORTA DI ACCESSO	x			0
B8 PORTA D'INGRESSO ADEGUATA	x			0
B9 CAMPANELLO/CITOFONO RAGGIUNGIBILE E PER RICHIESTA ASSIST.	x			0
<b>C SPAZI E PERCORSI INTERNI</b>				
C1 PAVIMENTAZIONE INTERNA	x			0
C2 FRUIBILITÀ PERCORSO	x			0
C3 SEGNALETICA INFORMATIVA/DI SICUREZZA E IPO/NON VEDENTI	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
C4 CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	x			0
C5 GUIDA NATURALE/ARTIFICIALE IPO/NON VEDENTI E ALTRI SIST. AUSILIO		x		3
C6 ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE		x		3
C7 PORTE INTERNE ADEGUATE	x			0
C8 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
C9 INTERRUTTORI CON LED		x		3
C10 SPORTELLO INFORMAZIONI	x		Banco Informazioni. Altezza: 1,10m.	2
C11 RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI	x			0
<b>D SERVIZI IGIENICI</b>				
D1 PORTA SERVIZIO IGIENICO	x		Porta scorrevole.	2
D2 SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI E ACCESSORI	x		Mancanza di lavandino adeguato, specchio e luce di emergenza.	2
D3 BAGNO FRUIBILE IPO/NON VEDENTI	x			0
D4 SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI		x		3
<b>E COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
E1 SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	x			0
E2 ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI - ADEGUAMENTO	x		Ostacoli e dislivelli.	1
E3 CORPO SCALA IDONEO	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
<b>TOTALE:</b>				<b>25</b>

LIVELLO:	<b>Accessibilità buona [0-30]</b> Accessibilità intermedia [31-60] Accessibilità scarsa [61-90]		
RILEVANZA:	Bassa	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa
PRIORITÀ:	<b>Alta</b> Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	1 2 <b>3</b>	4 5 6 Accessibilità scarsa Accessibilità intermedia Accessibilità buona

**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:  
INDIRIZZO:  
PROPRIETÀ:  
CATEGORIA:Scuola Media 'Gioanetti'  
Via De Amicis n. 13  
Pubblico  
Istruzione

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
<b>A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI</b>				
A1 PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO MARCIAPIEDE RAMPA/COMPLANARE	x		Mancanza di collegamento.	1
A2 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA/VISIBILE	x			0
A3 ELEMENTI AGGIUNTIVI - ACCESSIBILITÀ ESTERNA	x		Insegna ben visibile ed accessibile, Presenza ingresso separato per disabili motori, Percorsi non individuabili da persone ipo/non vedenti.	1
<b>B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO</b>				
B1 ACCESSO ADEGUATO	x			0
B2 PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO/RACCORDATO E IPO/NON VEDENTI	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
B3 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO	x			0
B4 ASSENZA ELEMENTI SPORGENTI DA PAVIMENTO E ASSENZA OSTACOLI	x			0
B5 ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)	x		Servoscala	0
B6 SEGNALETICA ADEGUATA E IPO/NON VEDENTI	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
B7 ZONA ANTISTANTE/RETROSTANTE LA PORTA DI ACCESSO	x			0
B8 PORTA D'INGRESSO ADEGUATA	x			0
B9 CAMPANELLO/CITOFONO RAGGIUNGIBILE E PER RICHIESTA ASSIST.		x	Altezza: 1,50m.	3
<b>C SPAZI E PERCORSI INTERNI</b>				
C1 PAVIMENTAZIONE INTERNA	x			0
C2 FRUIBILITÀ PERCORSO	x			0
C3 SEGNALETICA INFORMATIVA/DI SICUREZZA E IPO/NON VEDENTI		x		3
C4 CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	x			0
C5 GUIDA NATURALE/ARTIFICIALE IPO/NON VEDENTI E ALTRI SIST. AUSILIO		x		3
C6 ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE	x			0
C7 PORTE INTERNE ADEGUATE	x			0
C8 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
C9 INTERRUTTORI CON LED		x		3
C10 SPORTELLO INFORMAZIONI	x		Banco Informazioni. Altezza: 1,10m.	2
C11 RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI	x			0
<b>D SERVIZI IGIENICI</b>				
D1 PORTA SERVIZIO IGIENICO	x		Mancanza di serratura anti-malore.	1
D2 SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI E ACCESSORI	x		Mancanza di specchio.	1
D3 BAGNO FRUIBILE IPO/NON VEDENTI	x			0
D4 SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI		x		3
<b>E COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
E1 SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	x			0
E2 ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI - ADEGUAMENTO	x			0
E3 CORPO SCALA IDONEO	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
<b>TOTALE:</b>				<b>24</b>

LIVELLO:

**Accessibilità buona [0-30]**

Accessibilità intermedia [31-60]

Accessibilità scarsa [61-90]

RILEVANZA:

Bassa

Rilevanza  
Alta Rilevanza  
Bassa**Alta**

PRIORITÀ:

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.

1	4	Accessibilità scarsa
2	5	Accessibilità intermedia
<b>3</b>	<b>6</b>	Accessibilità buona

**E15****SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:

INDIRIZZO:

PROPRIETÀ:

CATEGORIA:

Centro Sportivo 'Jolly'

Via del Castello SNC

Pubblico

Sport

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
<b>A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI</b>				
A1 PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO MARCIAPIEDE RAMPA/COMPLANARE	x			0
A2 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA/VISIBILE	x			0
A3 ELEMENTI AGGIUNTIVI - ACCESSIBILITÀ ESTERNA	x		Insegna ben visibile ed accessibile, Presenza ingresso separato per disabili motori, Dislivelli in percorso di accesso dal parcheggio.	1
<b>B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO</b>				
B1 ACCESSO ADEGUATO	x			0
B2 PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO/RACCORDATO E IPO/NON VEDENTI	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
B3 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO	x			0
B4 ASSENZA ELEMENTI SPORGENTI DA PAVIMENTO E ASSENZA OSTACOLI	x			0
B5 ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)	x		Rampa	0
B6 SEGNALETICA ADEGUATA E IPO/NON VEDENTI	x		Cattivo stato di manutenzione. Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	2
B7 ZONA ANTISTANTE/RETROSTANTE LA PORTA DI ACCESSO	x			0
B8 PORTA D'INGRESSO ADEGUATA	x			0
B9 CAMPANELLO/CITOFONO RAGGIUNGIBILE E PER RICHIESTA ASSIST.		x		3
<b>C SPAZI E PERCORSI INTERNI</b>				
C1 PAVIMENTAZIONE INTERNA	x			0
C2 FRUIBILITÀ PERCORSO		x		3
C3 SEGNALETICA INFORMATIVA/DI SICUREZZA E IPO/NON VEDENTI	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
C4 CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	x			0
C5 GUIDA NATURALE/ARTIFICIALE IPO/NON VEDENTI E ALTRI SIST. AUSILIO		x		3
C6 ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE		x		3
C7 PORTE INTERNE ADEGUATE	x			0
C8 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
C9 INTERRUTTORI CON LED		x		3
C10 SPORTELLO INFORMAZIONI		x		3
C11 RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI	x			0
<b>D SERVIZI IGIENICI</b>				
D1 PORTA SERVIZIO IGIENICO		x	Larghezza: 0,75m.	3
D2 SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI E ACCESSORI	x		Mancanza di specchio e luce di emergenza. Cattivo stato di manutenzione.	2
D3 BAGNO FRUIBILE IPO/NON VEDENTI		x	Cattivo stato di manutenzione.	3
D4 SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI		x		3
<b>E COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
E1 SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	x		Non funzionante.	1
E2 ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI - ADEGUAMENTO	x		Non funzionante.	1
E3 CORPO SCALA IDONEO	x		Parzialmente. Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	2
<b>TOTALE:</b>				<b>38</b>

LIVELLO:

Accessibilità buona [0-30]

**Accessibilità intermedia [31-60]**

Accessibilità scarsa [61-90]

RILEVANZA:

Bassa

**Alta**

PRIORITÀ:

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.

Rilevanza  
Alta Rilevanza  
Bassa

1	4	Accessibilità scarsa
<b>2</b>	5	Accessibilità intermedia
3	6	Accessibilità buona



**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:  
INDIRIZZO:  
PROPRIETÀ:  
CATEGORIA:

Centro Sportivo 'Chisola Calcio'  
Via del Castello SNC  
Pubblico  
Sport

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
<b>A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI</b>				
A1		x	Dimensioni non adeguate.	3
A2	x			0
A3	x		Insegna ben visibile ed accessibile, Elementi di seduta esterni e altri arredi	1
<b>B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO</b>				
B1	x			0
B2	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
B3	x			0
B4	x			0
B5	x		Accesso complanare	0
B6	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
B7	x			0
B8	x		Portone d'ingresso.	0
B9		x	Altezza: 1,45m.	3
<b>C SPAZI E PERCORSI INTERNI</b>				
C1	x		Parzialmente.	1
C2	x		Pendenza non adeguata.	2
C3	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
C4	x			0
C5		x		3
C6		x		3
C7	x			0
C8	x			0
C9		x		3
C10		x	Biglietteria. Altezza: 1,05m.	3
C11	x			0
<b>D SERVIZI IGIENICI</b>				
D1	x		Mancanza di serratura anti-malore.	1
D2	x		Mancanza di specchio e luce di emergenza. Spogliatoi con doccia accessibile.	1
D3		x	Ostacoli ed elementi sporgenti.	3
D4		x		3
<b>E COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
E1		x	Non applica.	0
E2		x	Non applica.	0
E3		x	Non applica.	0
<b>TOTALE:</b>				<b>33</b>

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-30]		
	<b>Accessibilità intermedia [31-60]</b>		
	Accessibilità scarsa [61-90]		
RILEVANZA:	Bassa	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa
	<b>Alta</b>	1	4
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	<b>2</b>	5
		3	6
			Accessibilità scarsa
			Accessibilità intermedia
			Accessibilità buona

**E17****SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:

INDIRIZZO:

PROPRIETÀ:

CATEGORIA:

Piscina Comunale

Via Stupinigi n. 16

Pubblico

Servizi pubblici

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
<b>A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI</b>				
A1 PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO MARCIAPIEDE RAMPA/COMPLANARE	x			0
A2 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA/VISIBILE	x			0
A3 ELEMENTI AGGIUNTIVI - ACCESSIBILITÀ ESTERNA	x		Fermata mezzi pubblici. Assenza ostacoli tra fermata e accesso all'edificio, Presenza ingresso separato per disabili motori, Mancanza di insegna ben visibile ed accessibile.	1
<b>B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO</b>				
B1 ACCESSO ADEGUATO	x			0
B2 PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO/RACCORDATO E IPO/NON VEDENTI	x		Soglia: 3,5cm. Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	2
B3 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO	x			0
B4 ASSENZA ELEMENTI SPORGENTI DA PAVIMENTO E ASSENZA OSTACOLI	x			0
B5 ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)	x		Accesso complanare	0
B6 SEGNALETICA ADEGUATA E IPO/NON VEDENTI		x		3
B7 ZONA ANTISTANTE/RETROSTANTE LA PORTA DI ACCESSO	x			0
B8 PORTA D'INGRESSO ADEGUATA	x			0
B9 CAMPANELLO/CITOFONO RAGGIUNGIBILE E PER RICHIESTA ASSIST.	x		Non funzionante.	1
<b>C SPAZI E PERCORSI INTERNI</b>				
C1 PAVIMENTAZIONE INTERNA	x			0
C2 FRUIBILITÀ PERCORSO	x			0
C3 SEGNALETICA INFORMATIVA/DI SICUREZZA E IPO/NON VEDENTI	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
C4 CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	x			0
C5 GUIDA NATURALE/ARTIFICIALE IPO/NON VEDENTI E ALTRI SIST. AUSILIO		x		3
C6 ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE	x			0
C7 PORTE INTERNE ADEGUATE	x			0
C8 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
C9 INTERRUTTORI CON LED		x		3
C10 SPORTELLO INFORMAZIONI	x		Banco Informazioni. Altezza: 1,05m.	2
C11 RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI	x			0
<b>D SERVIZI IGIENICI</b>				
D1 PORTA SERVIZIO IGIENICO	x		Porta scorrevole.	2
D2 SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI E ACCESSORI	x		Mancanza di luce di emergenza.	1
D3 BAGNO FRUIBILE IPO/NON VEDENTI	x			0
D4 SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI		x		3
<b>E COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
E1 SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE		x	Mancanza di sistema di sollevamento in acqua.	2
E2 ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI - ADEGUAMENTO	x			0
E3 CORPO SCALA IDONEO	x		Mancanza di fasce antiscivolo. Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	2
<b>TOTALE:</b>				<b>26</b>

LIVELLO:

**Accessibilità buona [0-30]**

Accessibilità intermedia [31-60]

Accessibilità scarsa [61-90]

RILEVANZA:

Bassa

**Alta**

PRIORITÀ:

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.

Rilevanza

Alta

Rilevanza

Bassa

1

4

Accessibilità scarsa

2

5

Accessibilità intermedia

**3****6**

Accessibilità buona



**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:  
INDIRIZZO:  
PROPRIETÀ:  
CATEGORIA:

Scuola dell'Infanzia e Scuola Elementare [Fraz. Garino]  
Via Sestriere n. 70/72  
Pubblico  
Istruzione

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
<b>A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI</b>				
A1 PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO MARCIAPIEDE RAMPA/COMPLANARE	x			0
A2 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA/VISIBILE		x		3
A3 ELEMENTI AGGIUNTIVI - ACCESSIBILITÀ ESTERNA	x		Insegna ben visibile ed accessibile	2
<b>B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO</b>				
B1 ACCESSO ADEGUATO	x			0
B2 PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO/RACCORDATO E IPO/NON VEDENTI	x		Soglia: 2cm. Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	2
B3 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO	x			0
B4 ASSENZA ELEMENTI SPORGENTI DA PAVIMENTO E ASSENZA OSTACOLI	x			0
B5 ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)	x		Accesso complanare	0
B6 SEGNALETICA ADEGUATA E IPO/NON VEDENTI	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
B7 ZONA ANTISTANTE/RETROSTANTE LA PORTA DI ACCESSO	x			0
B8 PORTA D'INGRESSO ADEGUATA	x			0
B9 CAMPANELLO/CITOFONO RAGGIUNGIBILE E PER RICHIESTA ASSIST.	x			0
<b>C SPAZI E PERCORSI INTERNI</b>				
C1 PAVIMENTAZIONE INTERNA	x			0
C2 FRUIBILITÀ PERCORSO	x			0
C3 SEGNALETICA INFORMATIVA/DI SICUREZZA E IPO/NON VEDENTI	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
C4 CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	x			0
C5 GUIDA NATURALE/ARTIFICIALE IPO/NON VEDENTI E ALTRI SIST. AUSILIO		x		3
C6 ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE	x			0
C7 PORTE INTERNE ADEGUATE	x			0
C8 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
C9 INTERRUTTORI CON LED		x		3
C10 SPORTELLI INFORMAZIONI	x		Banco Informazioni. Altezza: 1,10m.	2
C11 RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI	x			0
<b>D SERVIZI IGIENICI</b>				
D1 PORTA SERVIZIO IGIENICO	x		Porta scorrevole.	2
D2 SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI E ACCESSORI	x		Mancanza di specchio.	1
D3 BAGNO FRUIBILE IPO/NON VEDENTI	x		Ostacoli.	1
D4 SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI		x		3
<b>E COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
E1 SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE		x	Ascensore previsto in nuovo progetto di ampliamento.	2
E2 ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI - ADEGUAMENTO		x	Ascensore previsto in nuovo progetto di ampliamento.	2
E3 CORPO SCALA IDONEO	x		Corrimano non adeguato. Mancanza di segnaletica per ipo/non vedenti.	2
<b>TOTALE:</b>				<b>30</b>

LIVELLO:	<b>Accessibilità buona [0-30]</b> Accessibilità intermedia [31-60] Accessibilità scarsa [61-90]		
RILEVANZA:	<b>Bassa</b> Alta	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	1 2 3	4 5 <b>6</b> Accessibilità scarsa Accessibilità intermedia Accessibilità buona



**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:  
INDIRIZZO:  
PROPRIETÀ:  
CATEGORIA:

Centro Sportivo [Fraz. Garino]  
Via Europa n. 45  
Pubblico  
Sport

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
<b>A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI</b>				
A1	x			0
A2	x		Cattivo stato di manutenzione di segnaletica orizzontale.	1
A3	x		Mancanza di insegna ben visibile ed accessibile.	2
<b>B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO</b>				
B1	x			0
B2	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
B3	x			0
B4	x			0
B5	x		Accesso complanare	0
B6		x		3
B7	x			0
B8	x		Portone d'ingresso.	0
B9	x			0
<b>C SPAZI E PERCORSI INTERNI</b>				
C1	x			0
C2		x	Dislivelli e ostacoli.	3
C3	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo/non vedenti.	1
C4	x			0
C5		x		3
C6	x			0
C7	x			0
C8	x			0
C9		x		3
C10		x	Biglietteria. Altezza: 1,05m.	3
C11	x			0
<b>D SERVIZI IGIENICI</b>				
D1	x		Porta scorrevole.	2
D2	x		Mancanza di lavandino, specchio e luce di emergenza. Spogliatoi con doccia accessibile.	2
D3	x			0
D4	x		Segnaletica non adeguata.	1
<b>E COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
E1		x	Non applica.	0
E2		x	Non applica.	0
E3		x	Non applica.	0
<b>TOTALE:</b>				<b>25</b>

LIVELLO:	<b>Accessibilità buona [0-30]</b>		
	Accessibilità intermedia [31-60]		
	Accessibilità scarsa [61-90]		
RILEVANZA:	<b>Bassa</b>	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	1	4
		2	5
		3	<b>6</b>
			Accessibilità scarsa
			Accessibilità intermedia
			Accessibilità buona